


Référence(s): 0 625 20




www.legrandoc.com



SOMMAIREPage	
1. Description	
2. Caractéristiques techniques	
3. Dimensions	
4. Schémas de raccordement	
5. Modes de fonctionnement	
5.1 Mode standard 6	
5.2 Mode surveillé7	
5.2.1 Entrée dans le mode7	
5.2.2 Résultat de la découverte7	
5.2.3 Réglage du seuil d'alerte10	
5.2.4 Cas spécifiques	
5.3 Mode surveillé connecté12	
5.3.1 Créer un compte sur le cloud Legrand12	
5.3.2 Ajouter un site15	
5.3.3 Partager le site16	
5.3.4 Enregistrement de la télécommande17	
6. Gestion des anomalies23	
6.1 Standard23	
6.2 Surveillé24	
6.1 Surveillé connecté25	

1. DESCRIPTION

Par défaut la télécommande est configurée en mode standard. Dans ce mode, tous les voyants sont éteints.



Fiche technique : 5000104049FR-02 Mise à jour : 25/05/2019 Créée : 22/10/2018

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 2.1 Caractéristiques électriques

 $\begin{array}{lll} \mbox{Tension:} & 230 \, \mbox{V} \sim \\ \mbox{Fr\'equence:} & 50/60 \, \mbox{Hz} \\ \mbox{Consommation:} & 10 \, \mbox{mA} \end{array}$

Encombrement : 4 modules (70 mm)

Batterie: 3,6V Ni-MH 2/3 AAA, 300mAh

Réf. 0 610 21

Mode	Standard	Surveillé	Surveillé connecté
Capacité de la télécommande Nombre de produits (BAES, BAAS, alarmes type 4)	600	63	63

■ 2.2 Caractéristiques mécaniques

Type de bornes : à vis

Montage : sur rail oméga

Capacités des bornes : 1 x 1,5 mm² max.

Alimentation : 2 x 2,5 mm² max.

IP 20 IK 04

Poids: 211 g

■ 2.3 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : -5 °C à +45 °C

■ 2.4 Caractéristiques NFC

• F (

• F (Fréquence) : 13,554-13,567 MHz P (Champs magnétique) : < 42 dBμA/m

3 modes de fonctionnement :

- **Mode standard**: fonctionnement identique aux télécommandes réf. 0 039 01 et 0 039 00 (capacité 600 produits). Au-delà, rajouter une télécommande réf. 0 625 20 en cascade

Reprise de toutes les fonctionnalités de la télécommande multifonctions réf : 0 039 00.

 - Mode surveillé: report d'un défaut de l'installation sur la télécommande (capacité 63 produits)

Dans ce mode la télécommande surveille en permanence l'état de fonctionnement de l'installation. Le voyant "Etat mode surveillé" permet de visualiser sur la face avant de la télécommande les défauts suivants : défaut de ligne de télécommande; défaut sur un produit; défaut de connexion.

Ce voyant est allumé en rouge quand le seuil de défaut (paramétrable avec la passerelle de configuration et l'application legrand Close Up) est dépassé


La capacité maximale de produits surveillé dans ce mode est de 63.

- **Mode surveillé connecté** : diagnostic à distance de l'état de l'installation (capacité 63 produits)

Fonctionnalité identique au mode surveillé, avec un report des données sur le compte cloud Legrand de l'exploitant du bâtiment.

L'exploitant pourra dans ce mode visualiser l'état des installations de l'ensemble de ses bâtiments sur la web application legrand ERPconnecté.


3. DIMENSIONS



4. SCHÉMAS DE RACCORDEMENT

■ 4.1 Mode standard

Fonctionnement avec des [BAES +BAEH] et/ou D.B.R et des BAES Legrand dans les ERP comportant des locaux à sommeil (réglementation française) et/ou des Espaces d'Attente Sécurisés (EAS)



IMPORTANT :

En cas de déclenchement de l'alarme incendie, la télécommande 0 625 20 mémorise l'état d'alarme pendant une heure pour éviter la mise en repos accidentelle de la fonction BAES des [BAES + BAEH] en cas de nouvelle coupure d'alimentation générale.

∕∞≅

La LED rouge signale la détection de l'ouverture d'un contact et l'état d'alarme incendie ().

En cas de réarmement anticipé (<1 heure) de l'alarme incendie (essais, fausse alarme, déclenchement intempestif), désactiver l'état d'alarme de la télécommande en appuyant sur la touche Extinction

Pour éteindre les BAES, un nouvel appui sur la touche extinction est nécessaire

Fiche technique : \$000104049FR-02 Mise à jour : 25/05/2019 Créée : 22/10/2018 **La legrand**


SOMMAIRE 2/25

4. SCHÉMAS DE RACCORDEMENT (suite)


■ 4.1 Mode standard (suite)

Fonctionnement BAES + BAEH avec télécommande et une centrale d'alarme incendie

Réf. 0 625 60 et 0 625 61



- de veille blanche 3 lm
- de secours 45 lm




Fonctionnement BAES + BAEH visibilité augmentée sur déclenchement SSI (alarme incendie)

Situation	Etat du bloc	
	Clignote durant 15 min. de 3 à 45 lm.	
Déclenchement alarme incendie	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	LEDs allumées à 3 lm
(secteur présent)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	LEDs allumées à 45 lm

Fonctionnement BAES d'évacuation avec télécommande et une centrale d'alarme incendie


Réf. 0 625 25 et 0 625 26



- de veille blanche 3 lm de secours 45 lm

Situation	Etat du bloc	
Alimentation normale sous tension		Veille
Interruption alimentation normale (secteur absent)		Secours
Remise sous tension alimentation normale	0	Veille

Fonctionnement BAES d'évacuation visibilité augmentée sur déclenchement SSI (alarme incendie)




Créée: 22/10/2018 | legrand Fiche technique: S000104049FR-02 Mise à jour : 25/05/2019

SOMMAIRE 3/25


4. SCHÉMAS DE RACCORDEMENT (suite)

■ 4.1 Mode standard (suite)

Coupure de l'éclairage et mise au repos des BAES à distance avec interrupteur à clé (Mosaic réf. 0 766 30 ou Céliane réf. 0 675 31 non fourni) ou par automatisme



Mise au repos automatique des BAES après coupure volontaire de l'éclairage




Fiche technique : S000104049FR-02 Mise à jour : 25/05/2019 Créée : 22/10/2018 **La legrand**

SOMMAIRE 4/25


4. SCHÉMAS DE RACCORDEMENT (suite)

■ 4.1 Mode standard (suite)

Installation en mode standard comportant plus de 600 produits



Mise au repos par zone d'une installation en mode standard comportant plusieurs zones d'exploitation




Fiche technique : S000104049FR-02 Mise à jour : 25/05/2019 Créée : 22/10/2018 **La legrand**

SOMMAIRE 5/25

4. SCHÉMAS DE RACCORDEMENT (suite)

■ 4.1 Mode standard (suite)

Mise au repos d'une installation en mode surveillé et en mode surveillé connecté de plus de 63 produits



5. MODES DE FONCTIONNEMENT

■ 5.1 Mode standard

Par défaut, la télécommande est livrée en mode standard.

Fonctionnement secteur absent : mise au repos (pour respecter la réglementation ERP)

Bloc en secours.





Appui sur touche Extinction









Le voyant TELEC s'allume quelques secondes pour signaler que l'ordre a été transmis.

Les blocs s'éteignent.

Fonctionnement secteur présent : forçage allumage

Bloc en veille.





Appui sur touche Allumage (♥





Le voyant TELEC s'allume quelques secondes pour signaler que l'ordre a été transmis.

Bloc en forçage.



Les blocs s'allument.

Créée: 22/10/2018 📮 legrand Fiche technique: S000104049FR-02 Mise à jour : 25/05/2019

SOMMAIRE 6/25

5. MODES DE FONCTIONNEMENT (suite)

■ 5.2 Mode surveillé

⚠ Le fonctionnement de ce mode est limité à 63 produits.

5.2.1 Entrée dans le mode





Vérification de l'installation

Vérifier que tous les produits clignotent vert/jaune (sauf pour les blocs déjà initialisés).



Découverte des produits





Le voyant INIT clignote vert/rouge.

Cette procédure dure de 5 à 20 min. (suivant nombre de produit).



Résultat de la découverte

Cas 1: le voyant INIT s'allume vert fixe, l'initialisation est terminée.





Nombre de produit en défaut < au seuil (voir p. 10)

Cas 2 : le voyant INIT s'allume rouge fixe, un ou plusieurs blocs sont en défaut





Nombre de produit en défaut > au seuil (voir p. 10) PS: Si le voyant INIT s'allume rouge clignotant l'initialisation n'a pas aboutie (plus de 63 blocs ou aucun blocs).

5.2.2 Résultat de la découverte

Cette étape permet la vérification du nombre de produits surveillés, le nombre de produits en défaut et seuil de produits en défaut.



Fiche technique : S000104049FR-02 Mise à jour : 25/05/2019 Créée : 22/10/2018 **La legrand**

SOMMAIRE 7/25

5. MODES DE FONCTIONNEMENT (suite)

■ 5.2 Mode surveillé (suite)

5.2.2 Résultat de la découverte (suite)





Depuis CloseUp (App smartphone).

Appuyer sur "LECTURE DES PARAMÈTRES PRODUIT".



Apposer et maintenir jusqu'à l'étape ¹ la passerelle contre la télécommande en collant les 2 logos NFC des 2 produits l'un contre l'autre.



Fiche technique : 5000104049FR-02 Mise à jour : 25/05/2019 Créée : 22/10/2018 **La legrand**

SOMMAIRE 8/25


5. MODES DE FONCTIONNEMENT (suite)

■ 5.2 Mode surveillé (suite)


5.2.2 Résultat de la découverte (suite)



Appuyer sur
"DETAIL DES PARAMETRES / COPIER"



 ⚠ Veuillez vérifier que la passerelle est toujours en contact avec la télécommande.



Vérifier que le nombre de produit (4) est bien conforme au nombre de produits de l'installation.

En cas de différence entre les données affichées et les produits de votre installation, se reporter au tableau des anomalies (p. 21).

Fiche technique : 5000104049FR-02 Mise à jour : 25/05/2019 Créée : 22/10/2018 **La legrand**

SOMMAIRE 9/25


- 5.2 Mode surveillé (suite)
 - 5.2.3 Réglage du seuil d'alerte



Appuyer sur "Seuil de produits en défaut"




Veuillez vérifier que la passerelle est en contact avec la télécommande.



Modifier si besoin le seuil, par défaut (1)

4 Le succès du transfert est matérialisé par l'écran suivant :





Rallumer la télécommande avec le disjoncteur.



La télécommande est de retour à son état initial.

Fiche technique : S000104049FR-02 Mise à jour : 25/05/2019 Créée : 22/10/2018 **La legrand**

SOMMAIRE 10/25

■ 5.2 Mode surveillé (suite)

5.2.4 Cas spécifiques

Retour en mode standard depuis le mode surveillé



Cette procédure dure environ 1 min.

Les voyants de la télécommande s'éteignent.



Les blocs sont en veille.

Appui simultané pendant environ 10 s. sur Extinction et INIT et (INIT) jusqu'à extinction du voyant INIT

Augmentation du nombre de produits surveillés





Le voyant INIT clignote vert/rouge.



Les voyants de signalisation des blocs déjà enregistrés ne changent pas



Les voyants de signalisation des blocs à enregistrer clignotent vert/jaune.


Appui court sur touche (INIT)

À la suite de cette procédure, vérifier de nouveau l'installation (voir p. 7)

Remplacement ou suppression de produit(s) surveillé(s)



Appui prolongé pendant environ 10 s. sur (INIT) jusqu'à allumage du voyant COM.



Appui court sur touche (INIT)



Le voyant INIT clignote vert/rouge.

À la suite de cette procédure, vérifier de nouveau l'installation (voir p. 7)


Fiche technique : S000104049FR-02 Mise à jour : 25/05/2019 Créée : 22/10/2018 **La legrand**

SOMMAIRE 11/25

5. MODES DE FONCTIONNEMENT (suite)


Description du type de communication en mode surveillé connecté

Installation BAES connectés Legrand



■ 5.3 Mode surveillé connecté

Les étapes du mode surveillé doivent être réalisées avant de passer dans ce mode connecté.



La procédure d'enregistrement de la télécommande sur le cloud Legrand peut commencer.

5.3.1 Créer un compte sur le cloud Legrand

Ouverture de l'application legrand ERPconnecté sur smartphone, PC ou tablette : https://erpconnecte.legrand.fr Compatible avec Firefox, Chrome et Edge



Fiche technique : S000104049FR-02 Mise à jour : 25/05/2019 Créée : 22/10/2018 **La legrand**


SOMMAIRE 12/25



Cliquer sur
"SE CONNECTER / S'ENREGISTRER"



Renseigner votre login et mot de passe de votre compte Legrand.







Si vous n'avez pas de compte Legrand, veuillez en créér un en suivant les indications de la page d'enregistrement.


Fiche technique : 5000104049FR-02 Mise à jour : 25/05/2019 Créée : 22/10/2018 **La legrand**

SOMMAIRE 13/25


5. MODES DE FONCTIONNEMENT (suite)

■ 5.3 Mode surveillé connecté (suite)

Une fois connecté sur l'application legrand ERPconnecté il faut accepter les conditions générales d'utilisation de la Web App et la politique de confidentialité.



Vue du compte sans site créé.




Fiche technique : S000104049FR-02 Mise à jour : 25/05/2019 Créée : 22/10/2018 **La legrand**

SOMMAIRE 14/25

5. MODES DE FONCTIONNEMENT (suite)


■ 5.3 Mode surveillé connecté (suite)

5.3.2 Ajouter un site



Compléter les informations sur ce site.

Vue avec un site créé sans télécommande associée.



Fiche technique : S000104049FR-02 Mise à jour : 25/05/2019 Créée : 22/10/2018 **La legrand**


SOMMAIRE 15/25

5. MODES DE FONCTIONNEMENT (suite)

■ 5.3 Mode surveillé connecté (suite)

5.3.3 Partager le site

Pour autoriser une personne tierce à enregistrer une télécommande dans le site créé, l'exploitant devra partager l'accès au site avec cette personne.



Cliquer sur PARTAGE.



- Renseigner l'adresse courriel.
- Cliquer sur ENREGISTRER.


Un mail d'invitation est envoyé.

Si la personne invitée n'a pas de compte Legrand, elle devra en créér un (p. 12)

Fiche technique : 5000104049FR-02 Mise à jour : 25/05/2019 Créée : 22/10/2018 **La legrand**

SOMMAIRE 16/25

■ 5.3 Mode surveillé connecté (suite) 5.3.4 Enregistrement de la télécommande











Apposer et maintenir jusqu'à l'étape ¹⁰ la passerelle contre la télécommande en collant les 2 logos NFC des 2 produits l'un contre l'autre.







Créée: 2Z/08/2018 📮 legrand Fiche technique: S000104049FR-02 Mise à jour : 25/05/2019

SOMMAIRE 17/25

■ 5.3 Mode surveillé connecté (suite)


5.3.4 Enregistrement de la télécommande (suite)



Appuyer sur "DETAIL DES PARAMÈTRES / COPIER".

9 Depuis la liste des paramètres

 \triangleleft



0




Veuillez vérifier que la passerelle est toujours en contact avec la télécommande.

Fiche technique : 5000104049FR-02 Mise à jour : 25/05/2019 Créée : 2Z/08/2018 La legrand

SOMMAIRE 18/25

■ 5.3 Mode surveillé connecté (suite)

5.3.4 Enregistrement de la télécommande (suite)



0

Cliquer sur
"SE CONNECTER /
S'ENREGISTRER"



Fiche technique: S000104049FR-02

۷

Sélectionner ou créér ou un site et saisir un nom pour la télécommande (optionnel). Appuyer sur "ENREGISTRER".



Indiquer les identifiants de votre compte Cloud Legrand Appuyer sur "SE CONNECTER".




Appuyer sur "VALIDER".

Créée : 22/10/2018 **La legrand**

SOMMAIRE 19/25

Mise à jour : 25/05/2019



"Non"

0.0.0.0

0:4F

LG-ELC-00-4F

time.nist.gov

Legrand ERPconnecte Enregistrée Non Adresse MAC 00:04:74:27:0

Adresse IP dynamique

Nom produit sur reseau

Url du serveur NTP

Ecriture des paramètres produit

5.3.6 Transfert des données vers la télécommande




1 Veuillez vérifier que la passerelle est toujours en

contact avec la télécommande.

062520 Nombre de produits Nombre de produits en défaut Seuil de defaut (alerte) Configuration réseau IP automatique Non Adresse IP 192.168.2.51 Rensigner les paramètres 255.255.255.0 Masque de sous réseau souhaités Adresse de la passerelle 192.168.2.1 Nom produit sur reseau LG-ELC-FC-10 Appuyer sur "ECRITURE". \triangleleft 0

D Le transfert des données prend quelques secondes.



Fiche technique : 5000104049FR-02 Mise à jour : 25/05/2019 Créée : 22/10/2018 **[] legrand**

SOMMAIRE 20/25

5. MODES DE FONCTIONNEMENT (suite)

■ 5.3 Mode surveillé connecté (suite)

Le succès du transfert est matérialisé par l'écran suivant :









Attendre l'allumage du voyant vert Cloud sur la télécommande.

Fiche technique : S000104049FR-02 Mise à jour : 25/05/2019 Créée : 22/10/2018 **La legrand**

SOMMAIRE 21/25


5. MODES DE FONCTIONNEMENT (suite)

■ 5.3 Mode surveillé connecté (suite)

A partir de cet instant l'installateur et l'exploitant peuvent exploiter le site avec sa télécommande en se connectant à l'application legrand ERPconnecté

🚺 Si l'exploitant ne veut plus partager son site avec son installateur il doit lui retirer le partage.

Sur l'Application Legrand ERPconnecté, dans le site sélectionné, vérifiez que la télécommande apparait.



Créée: 22/10/2018 📮 legrand Fiche technique: S000104049FR-02 Mise à jour : 25/05/2019

SOMMAIRE 22/25

6. GESTION DES ANOMALIES

■ 6.1 En mode "Standard"

DERANGEMENT	CAUSE	SOLUTION
Suite à un appui sur ou Secteur absent, le voyant vert ne s'allume pas	Batterie déchargée Télécommande réf. 0 625 20 hors tension depuis plus de 24h	1- Mettre la télécommande réf. 0 625 20 sous tension pendant 24h 2- Si pas suffisant changer la batterie de la télécommande Réf. 0 625 20 3- Si pas suffisant contacter le service Client
Les produits ne répondent pas aux ordres de la télécommande réf. 0 625 20	Produits non connectés à la ligne de telecommande	Vérifier le cablage de la ligne de télécommande sur les produits Vérifier le cablage de la ligne de télécommande sur la télécommande 0 625 20
	Les produits ne sont pas dans le même mode que la télécommande réf. 0 625 20 (clignote- ment Vert/Jaune sur les blocs)	Passer la télécommande en mode surveillé (Appui long sur
Pas de prise en compte de l'ouverture du contact alarme sur les BAES (VA ou fonction BAES+BAEH)	Produits non connectés à la ligne de telecommande	Vérifier le câblage de la ligne de télécommande sur les produits Vérifier le câblage de la ligne de télécommande sur la télécommande 0 625 20
Pas d'allumage (Problème de raccordement de l'entrée SSI sur la télécommande réf. 0625 20	Vérifier le raccordement sur l'entrée SSI de la télécommande (Voir p 5 de la notice)
Les produits ne répondent pas aux ordres de la commande à distance (inter à clef ou Réf. 0 609 48)	Produits non raccordés à la ligne de télécommande réf. 0 625 20	Vérifier le raccordement des blocs
	Problème de raccordement de la commande à distance	Vérifier le raccordement des bornes 1,2,3 (voir p 6 de la notice
Le circuit d'éclairage n'est pas commandé sur action de la commande à distance (inter à clé)	Problème de cablâge de la commande du contacteur d'éclairagesur la télécommande réf. 0 625 20	Vérifier le raccordement des bornes 4 et 5 (Voir p 6 de la notice)
	Problème de raccordement de la commande à distance sur la télécommande réf. 0 625 20	Vérifier le raccordement des bornes 1,2,3
Pas de prise en compte des ordres de télé- commande réf. 0 625 20 depuis la commande générale vers une ou des zones d'exploitation	Problème de raccordement entre la commande générale et les télécommandes de zones	Vérifier le câblage sortie TELEC de la commande générale vers entrée TELEC des télécommandes de zones (Voir p 9 de la notice)
	Produits non connectés à la ligne de telecommande	Vérifier le raccordement des produits
Le voyant INIT clignote rouge lentement	Batterie déchargée Produit Hors Tension depuis plus de 24h	1- Mettre la télécommande réf. 0 625 20 sous tension pendant 24h 2- Si pas suffisant changer la batterie 3- Si pas suffisant contacter le service Client

Fiche technique : S000104049FR-02 Mise à jour : 25/05/2019 Créée : 22/10/2018 **La legrand**

SOMMAIRE 23/25

6. GESTION DES ANOMALIES (suite)

■ 6.2 En mode "Surveillé"

DERANGEMENT	CAUSE	SOLUTION
Aucun produit découvert suite à découverte (appui (NIT))	Défaut de câblage de la ligne de télécommande	Vérifier la continuité et le raccordement sur la télécommande de la ligne de télécommande
	La télécommande réf. 0 625 20 n'est pas en mode surveillé	Passer la télécommande en mode surveillé
	Les produits connectés ne sont pas compatibles	Installer des produits compatibles
La télécommande réf. 0 625 20 ne découvre pas le bon nombre de produits	Produits non raccordés	Lors du test ligne vérifier le bon raccordement de tous les produits
	Produits non compatibles présents sur la ligne de télécommande	Déconnecter ou remplacer les produits concer- nés
	Sinon	Appui long sur (10s) puis Relancer une nouvelle découverte en appuyant sur (INIT)
	Les produits n'étaient pas raccordés au moment de l'initialisation	Vérifier le câblage de la ligne de télécommande sur les produits Vérifier le câblage de la ligne de télécommande sur la télécommande 0 625 20
Le voyant COM reste allumé fixe	La télécommande ref. 0 625 20 n'a pas découvert de produits	Lancer la découverte des produits en appuyant sur INIT et vérifier que les blocs clignotent vert/orange
Le voyant INIT clignote rapidement	Secteur sur ligne de télécommande	Vérifier le câblage de la ligne de télécommande sur l'installation d'éclairage de sécurité
Le voyant INIT ne s'allume pas en rouge en cas de défaut produit	Le / les produits en défaut ne sont pas découverts	Relancer une découverte des produits en appuyant sur INIT
	Le seuil de produit en défaut est supérieur au nombre de produits en défaut	Vérifier le seuil d'alerte (via CloseUp) (le seuil est à 1 par défaut)

Fiche technique : S000104049FR-02 Mise à jour : 25/05/2019 Créée : 22/10/2018 **La legrand**

SOMMAIRE 24/25

6. GESTION DES ANOMALIES (suite)

■ 6.3 En mode "Surveillé Connecté"

DERANGEMENT	CAUSE	SOLUTION
Le voyant "Réseau Ethernet" ne s'allume pas	Le câble ethernet n'est pas connecté	Connecter la télécommande au réseau ether- net (prise RJ45)
	Le switch et/ou le routeur auquel la télé- commande réf. 0625 20 est relié ne sont pas alimentés	Vérifier les produits en amont
	La télécommande n'est pas reliée au secteur	La connexion réseau n'est active que secteur présent
voyant "Mode surveillé connecté" 🍣 ne allume pas	La télécommande réf. 0 625 20 n'est pas reliée au réseau ethernet	Connecter la télécommande au réseau ether- net (prise RJ45) et vérifier les paramètres IP : IP fixe + IP ou DHCP
	La télécommande réf. 0 625 20 n'est pas enre- gistrée sur le Cloud Legrand	Suivre la procédure 5.3.4 p 16 de ce document (Enregistrement de la télécommande)
	Une procédure de découverte des produits de sécurité est en cours	Pendant la phase de découverte des produits, la connexion au Cloud est désactivée
	Délai d'attente trop court	La télécommande réf. 0625 20 peut mettre 2 à 3 minutes après un retour secteur pour se connecter à nouveau
Enregistrement de la télécommande		
Difficultés pour se connecter à la passerelle réf. 0 882 40 depuis l'application CloseUp	Vérifier que la passerelle réf. 0 882 40 est allumée (led verte fixe)	Appuyer sur le bouton ON de la passerelle réf. 0 882 40 (la led verte doit être allumée)
	Certains modèles de smartphone nécessitent de réaliser l'appairement manuellement	Dans la plupart des cas, l'appairement se fait automatiquement
passerelle réf. 0 882 40 ne détecte pas la écommande réf. 0 625 20	La passerelle réf. 0 882 40 est trop éloignée de la télécommande	les 2 logos NFC des 2 produits doivent être l'un contre l'autre
	Le NFC du smartphone pertube la passerelle réf. 0 882 40	Dans certains cas, il est nécessaire d'éloigner le smartphone de la télécommande (10 cm)
La passerelle réf. 0 882 40 détecte la télécom- mande réf 0 625 20 mais n'arrive pas à lire les informations	Un problème est survenu pendant la lecture (l'application CloseUp affiche "produit inconnu")	Relancer une lecture des informations jusqu'au clignotement du voyant vert
	Le niveau de batterie de la passerelle réf. 0 882 40 est trop faible (voyant orange sur passerelle)	Mettre en charge la passerelle réf. 0 882 40 jusqu'au clignotement vert de son voyant
Lors d'un appui sur "Enregistrer", rien ne se	Le smartphone n'accéde pas à internet	Vérifier l'accès au réseau internet
passe	L'application CloseUp a rencontré un problème	Fermer l'application CloseUp puis la redémar- rer
Impossible d'écrire les paramètres produit	La télécommande réf. 0 625 20 est alimentée par le secteur	Couper le secteur de la télécommande réf. 0 625 20 et transférer à nouveau les para- mètres produits
	La télécommande réf. 0 625 20 est protégée en modification des paramètres via NFC	Autoriser la modification NFC depuis l'application "legrand ERPconnecté"

Fiche technique : S000104049FR-02 Mise à jour : 25/05/2019 Créée : 22/10/2018 **La legrand**

SOMMAIRE 25/25